

Afeitadora eléctrica Moser 3615-0050

Dejó de funcionar. Lo desmonté hasta el motor, y algo temblaba allí, lo giré, funcionó, luego se rompió de la misma manera 2 veces más, luego el devanado del motor se quemó estrepitosamente. El tiempo total de uso es de 2 meses.

zumba, pero no afeita

Muere a los dos meses de trabajo. Simplemente dejó de zumbear mientras se afeitaba. *|No afeita la barba más larga - a partir de 4 días. Provoca una ligera irritación en el cuello.

no afeita el vello

La cabeza sobre la que se sujeta la malla está hecha de plástico cubierto con pintura cromada parece barata y poco fiable la pintura se desgasta con el tiempo grietas de plástico, funciona bastante ruidosamente, no trimmer

No encontrado.

Hasta ahora, no he encontrado un cuchillo y una malla de repuesto a la venta en ningún lado, espero que de BP. estar a la venta

Se derivan de las ventajas: debido al tamaño, es bastante débil, por supuesto, debe pasar por varias veces, no afeita los pelos largos en absoluto, pero no hay recortadora. Con rastros de varios días ya normalmente no se los arregla, tomar mucho tiempo. La piel no se irrita, pero se mantiene la sensación de sequedad después del afeitado. No funciona desde la red, pero tarda 8 horas en cargarse según las instrucciones, y el indicador no muestra el final de la carga.

es difícil afeitarse el pelo largo

Baja potencia. Sin recortador.

No.

NO

No detectado.

Difícil de afeitar pelos largos

Baja potencia. Sin recortador.

No.