## Impresora multifuncin Kyocera FS -C8525MFP

Muchos mdulos cuestan tanto como el propio dispositivo.

Kits de servicio caros. Despus de 200 mil, es necesario cambiar los tambores de revelado, etc. Si no se hace esto, aparecen defectos de imagen (manchas, rayas). El costo de los kits de servicio de negro + color es de 80 mil en este momento, que es casi igual a un dispositivo nuevo, sus tambores estn diseados para 600 mil. Imprime informes de error en hojas A4 y no se puede desactivar Las imgenes en color impresas estn manchadas pero son aceptables Solo una bandeja y tamao de papel 2, inconsistencia No se activa de manera predeterminada cuando le envas una impresin Se tarda mucho en cargar cuando se activa

Como todos los Kyocera, la interfaz de configuracin confusa es japonesa :)Un ao despus, la placa base muri. Reemplazado bajo garanta (2 aos). A juzgar por las reseas de otros productos de Kyocera, sucede. No es un problema del modelo o del fabricante, sino ms bien una cuestin de casualidad.

Por alguna razn, hay problemas con la bscula en el controlador, el tner se agota rpidamente. A veces, los colores no coinciden con la realidad y lleva tiempo acostumbrarse.

Suministrado de serie, no incluye fax, disco duro interno ni bandejas de papel opcionales. Si no necesitbamos un fax y un disco, tomamos una mesita de noche adicional con una bandeja. De lo contrario, el dispositivo tendra que colocarse sobre la mesa, as como abandonar la insercin simultnea de papel A4 y A3 en I. Si instala los controladores en un modo simplificado, Mucho ms que solo controladores mirarn fijamente a la computadora, e incluso un monto de fuentes innecesarias. O aparece un fondo gris en los documentos. Tambin desenfoca un poco la imagen. Pero para un escner no especializado, la calidad es generalmente buena.

Todava no lo he encontrado. El escner sin ajuste oscurece ligeramente la imagen y aparece un fondo gris en los documentos. Tambin desenfoca un poco la imagen. Pero para un escner no especializado, la calidad es generalmente buena.

Todava no lo he encontrado. El escner sin ajuste oscurece ligeramente la imagen y aparece un fondo gris en los documentos. Tambin desenfoca un poco la imagen. Pero para un escner no especializado, la calidad es generalmente buena.

Todava no lo he encontrado.