

Secador de pelo Remington Pro 2100 D5017

El secador de pelo se usaba a diario en una familia de 2, no se caa, las redes se lavaban regularmente. Despues de 2,5 aos, debido al bloqueo del ventilador, el secador de pelo comenz a sobrecalentarse. En la oficina sitio, como se declara uno de los centros de servicio acreditados por Remington en M-ve, LLC "Servicio ALFA". Llev el dispositivo a su oficina en Nakhimovsky Prospekt. La recepcionista de manera grosera y arrogante dijo que, de acuerdo con la poltica de Remington, las reparaciones que no estn cubiertas por la garanta no se realizan en Rusia (la garanta es de 2 aos). Al mismo tiempo, no dijeron nada por telfono por adelantado.

Vida til corta, plstico barato.

Todava no lo he encontrado

No

Todava no lo he encontrado !