

# Secador de pelo Remington Keratin Therapy Pro S859

ninguno

No marcado

ninguno

No detectado

Placa inferior inestable, se voltea hacia un lado

Cable corto al peinar durante unos 15 minutos me quema las manos!

inestable

No detectado

no