

# Escner Epson WorkForce DS-6500N

Compramos 2 de esos dispositivos en nuestras cabezas, un mes despues, el alimentador automtico fall en uno. En garanta de unos 50 das se resolvi el problema. En el segundo, los rodillos de alimentacin automtica se desgastaron en menos de un mes.

No es compatible con la salida directa a impresoras de otros fabricantes.

dado un error en menos de un mes de uso, se permite reemplazar la placa base que funcione durante otros dos das, y nuevamente "error del escner. Consulte la documentacin"