

Amoladora Zenit ZUSh-180/2200 Profi

no hay suficientes revoluciones -7800 - esto no es suficiente - de alguna manera mastica y no corta
A 2200 kW y no se cierra. Y en general, el tamaño de 180 es algo que no está claro. Mejor que 125 y
230 es un conjunto normal. No estará mal tener un mango giratorio y al menos un mango de goma -
es más fácil sujetar la herramienta.

En la ma, la holgura del par de conos es demasiado grande, pero aún no ha afectado el trabajo.

es imposible conseguir piezas de repuesto