

Triturador Rebir TSM1-150

CALIDAD Y FALTA DE SERVICIO

Compré Rebir TSM1-150 hace 1 mes: dientes de engranaje de mala calidad deformados (no endurecidos), por lo tanto, cortaron los dientes de la armadura. Reparación de garantía denegada debido al uso intensivo.

Calentado, gran vibración, no duradero, la carcasa se debilita constantemente, el cable sale volando del mango. Con un uso intensivo se estropea al cabo de un mes y se come los aparejos anclados.

Muy pesado. También con una muela de 150x25x32, es enorme. No trabajas durante mucho tiempo, te cansas. La caja de cambios se calienta mucho, incluso en ralentí. El tamaño de aterrizaje de las muelas abrasivas es de 32 mm. 150x25x32 prácticamente no se encuentran en libre venta, solo para pedidos en tiendas online. No hay control de velocidad.

Falló después de tres meses de uso intensivo. La punta del ancla se ha desgastado. En un taller de reparación, pidieron rublos 1200 para este nuevo conjunto de anclaje, en otros rublos 740. Los cepillos se desgastan rápidamente, pero son de repuesto cuando se compran. En un taller 120 rublos por par, en otro 60 rublos.