

# Sierra Bort BHK-185U 93727222

Inconsistencia de las características declaradas

No lo encontré por mí mismo, es algo bueno, lo uso a menudo

(no hay defectos, no lo revelé en un par de meses)

La velocidad el control no es muy suave, me gustaría que fuera más suave

el control de velocidad no es tan suave como esperaba, pero lo haré

Se vende principalmente como un apriante con una carcasa y una placa estampadas en negro, que son extremadamente ruidosas. No hay regla en la guía y el nivel vertical. No hay cuchillo para partir.

La descripción no es cierta: la potencia es inferior a la declarada, la sierra se ve completamente diferente, está torcida.

Todavía no la he encontrado.

No la he encontrado. Lo encontré

El ángulo de corte se desvía un par de grados de lo planeado para ambas direcciones. La inclinación de inclinación es ajustable, pero la inclinación de derecha a izquierda no lo es. Tienes que apuntar a un poco de ángulo. Guía extraíble ligeramente fuera de paralelo por lo tanto, es mejor no usarlo. El tornillo de profundidad de corte se afloja debido a las vibraciones durante el aserrado largo. El tornillo de profundidad de corte es endeble. Con el tiempo se rompió. La llave para sacar el disco (con 2 pines) es blanda, enseguida se dobla.

Casi ninguna. Ángulo 45 - realmente 42-43. Lo limpié con una lima disco delgado 2 compré una sierra más potente (pero será más masiva y más pesada).

Para nada

no disponible se dobla inmediatamente.

Casi ninguno. Ángulo 45 - realmente 42-43. Lo limpié con una lima disco delgado 2 compré una sierra más potente (pero será más masiva y más pesada).

Para nada

no disponible se dobla inmediatamente.