

# Exprimidor Bosch MCP3500

Me parece que una mquina tan simple podra costar menos. No tiene problema con la versatilidad, de hecho solo puede trabajar con frutas ctricas.

ninguno

Un filtro de pulpa ajustable o ms pequeo estara bien. La rejilla regular es bastante grande y debes asegurarte de no poner demasiado

Despus de trabajar durante seis meses, comenz a girar solo en una direccin. Despus de otros tres meses, comenz a romperse como un trinquete, con una presin un poco ms fuerte. Tambin comienza a torcerse, no la primera vez. Aparentemente pide un vertedero.

La funcin "tada y atrs" se estrope de inmediato, solo gira en el sentido de las agujas del reloj

quieran llevarlo de vuelta a la tienda porque no podan quitar la malla del filtro para la pulpa . Tuve que hacer un esfuerzo decente, pens que ahora reventara, pero todo sali bien y no hubo problemas con la segunda eliminacin.

Esperaba un poco ms de rpm, demasiado a menudo irracionalmente va en reversa y viceversa. De forma poco intuitiva y no conveniente, se retira la malla para la pulpa.