

# Alojamiento Chieftec Libra LT-01B-OP

1. No hay canales especiales para tender cables. 2. Los espacios en blanco de la tarjeta de expansión son desechables. Es decir, si los rompiste (es decir, "los rompiste"), no los puedes devolver, tendrás que buscar otros. 3. La ausencia de una sola trenza en los cables del panel frontal (USB, botones de encendido / reinicio, conectores de audio frontales). Como resultado, estos cables cuelgan por toda la parte inferior de la caja. Nafig envuelto con cinta aislante - el problema está resuelto! 4. La completa inutilidad de la protección contra el polvo, la del ventilador frontal, por su ausencia en la rejilla lateral, enchufes CD-Rom y tarjetas de expansión. Es como poner un portón sin reja... No sé por qué le pusieron protección a la válvula de adelante. 5. Falta de enfriamiento de HDD, pero para mí esto no es un problema, porque no veo el punto de enfriar los discos duros. Nunca se han calentado por encima de los 40 grados. Sí, y no he oído hablar de casos de su ventilador de bloqueo de sobrecalentamiento, pero es difícil exigir algo por este dinero de este proveedor

Acero delgado, dependiendo del enfriador de la CPU, es posible que no haya suficiente espacio para instalar una parte trasera ventilador, como en mi caso (placa MSI B85M-P33 Zalman 8700nt). Además, en mi versión, no hay acceso completo a los sujetadores del enfriador en la parte posterior del tablero.

Para ser honesto, el metal podría ser más grueso

Sí, parece que no hay ninguno... Ciertamente, el enchufe de los auriculares en el panel frontal resultó ser defectuoso. Al principio pensé que lo había conectado mal. Sin embargo, después de jugar con él, me convencí de que todo estaba en orden con mis manos. Después de reemplazar el enchufe, todo comenzó a funcionar.