

# Frigorifico Atlant XM-4021-000

No

La puerta no encaja bien, hay mucho condensado

tal vez el plástico es frgil por dentro, todo tipo de estanteras. el tiempo lo dir.

no detectado

condensacin en la pared

ninguno

No encontrado. Gracias a los bielorrusos por un producto econmico y de alta calidad y por trabajar en los errores.