

Sierra Husqvarna 562 XP 18

Pasa serrn fino por debajo del filtro de aire, que penetra en el carburador y en los cojinetes de empuje. No funcionar durante mucho tiempo.

Alto precio, mantenimiento exigente y, como resultado, varias oportunidades para "matar" la sierra

No s cmo es en otras ciudades, pero en Krasnoyarsk hay pocos repuestos para eso, lo compre en el Leador, entonces estas motosierras se desmantelan para vender repuestos, respeto a ellos, para eso.