

# Molinillo de caf First FA-5486

El cable es corto

1 El cable est muy mal colocado. Debe modificarlo y asegurarlo usted mismo para que no caiga debajo de la costilla, ya que esto puede provocar un cortocircuito. Debe controlar constantemente la ubicacin del cable antes de comenzar a trabajar.2 La calidad de la cubierta no est a la altura. Me gustara que fuera macizo (sin borde metlico y agujeros para su sujecin). Y el plstico de mejor calidad de esta funda o incluso mejor el cristal. Claramente no vala la pena el ahorro. El precio subira, pero la venta subira a medida que el articulo subiera de nivel. 3 La potencia para masas no muy aceitosas es suficiente para el 100%, pero se podra aadir un poco de potencia para masas viscosas aceitosas. Tenemos que reducir el nmero de semillas y frutos secos.

No encontrado

No haba otros, as que no hay nada con lo que comparar. Todo se adapta a este.