

# Sistema de refrigeración Deepcool Neptwin

question

Mal ventiladores normales con una luz de fondo azul desagradable y una detonación decente. giradiscos si es posible instalarlos! Tubos de calor sin revestimiento de nquel.

ver ms abajo

enfriadores estándar ruidosos en cargano soporta cambios repentinos de carga y temperatura durante el overclocking, los tubos no tengo tiempo de llevar calor a los radiadores

Los ventiladores originales están zumbando. Al soldar, las plataformas obviamente ahorran mucha soldadura, si la soldadura ser mejor.

Simplemente no existen

grandes

No hay suficiente pasta térmica (aunque es de muy buena calidad)

I No sé si es un inconveniente o no, pero se pegó tanto al procesador que tuve que quitarlo inmediatamente después de la instalación. cerré 3 ranuras de memoria, y olvidé instalarlo desde el principio, Saqué el enfriador junto con el procesador de un zcalo cerrado, doblé un par de patas, lo enderecé no demasiado.

Vibración. Los radiadores tiemblan violentamente con los enfriadores nativos.

instalación difícil

instalación, no hay suficiente pasta térmica.

es necesario quitar la placa base