

# Neumticos Premiorri ViaMaggiore 185/60 R14 82T

top por su precio!!!

La goma final. Una semana despues, un bulto sin foso, + zumba a toda velocidad, el horror es real como un Boeing.

Sobre asfalto mojado, el sonido de un coche es malo!!!

Ruido.Despus de 4 aos de funcionamiento, la banda de rodadura todava est all, pero las ruedas se han convertido en un huevo, el equilibrio no ayudar. un precio

ruidos, zumbidos, silbidos.NO! No hay paseo comodo!

Alla como si los 4 rodamientos aullaran a la vez!!! Conduces como si fuera sobre engranajes y no sobre ruedas de goma!!

Pero por qu diablos late como si fuera una soldadura manual y una rueda es peor que la otra? Ha entregado con escndalo en apitsentre!!!!!!!!!!!! y los balanceadores son geniales. todo vuelve a ser como debera, solo que las llantas no vienen completas de fbrica. sin dinero TOMAR!!! Pero tenga en cuenta que los cojinetes de las ruedas debern cambiarse en la primavera, si no antes. Ah, s, y flota por turnos, todo se describe con precisin, realmente se derrumba en el infierno. Por primera y ltima vez, tomo un gomno de nuestra produccin.

zumba a velocidades superiores a 60, pero esto es normal, ya que es un neumtico de invierno.

La nieve compactada y el hielo no son su estilo. Caballeros, esto no es un pincho.

Todo lo dems.

que todo sea

1. Ruidos como puntiagudos.2. Aulla a una velocidad de 70 a 80 km/h como una foca muerta.3. Los mnagers son cabrones a los que les importa un carajo.

El cordn est estratificado -&gt;

salen los bultos, el principal problema! Creo que si conduce sin cabeza, los neumticos fros no ayudarn.

Ruidoso, mal manejo, la calidad deja mucho que desear, se agriet por dentro por segunda temporada

Un poco ruidoso, el hielo y la nieve muy compacta aguantan mal.

un poco ruidoso como cualquier otro con un dibujo similar, fue especialmente dispar hasta 160 km/h sobre un kadik, caucho 205/55-16 para estudiar el ruido, pero no escuch nada en particular. A altas velocidades no se escucha en absoluto (el motor hace ms ruido que la goma, probablemente), a menor velocidad (40-60 km/h) apenas se escucha, parece que alguien le escribi al estruendo del trolebs, pero no mucho.