

# Neumticos West Lake SP06 205/70 R14 95T

Hay errores en la fabricacin, la banda de rodadura no est cortada en algunos lugares, es decir, en los bordes donde debera haber una ranura estrecha no lo est. Cont tales lugares en una rueda 2 en la otra 3. Resistencia al desgaste promedio.

Se obstruye rpidamente en el barro! , en la parte anterior derecha fue recientemente 0.5, despus de lo cual apareci una hernia.