

Neumticos Maxxis MA-V1 235/45 R17 93V

Ruidoso y mal comportamiento en arcilla.

Comprara otro juego, lo siento, no puedo encontrarlo.

No hay ningn gancho ni asa como tal, la distancia de frenado es enorme

Ruido! Despues de un ao de funcionamiento, la banda de rodadura en forma de escalera comenz a desgastarse, es decir, todas las lminas tienen un desgaste desigual. El ruido de tal desgaste es simplemente insoportable y se transmite una ligera vibracin al cuerpo

No se puede andar en popurr y en la nieve.

Est relleno de guijarros sobre grava

Produccin China.