acondicionado Cooper&Hunter Cozy Plus CH-S24Lł

CHS 12L H /RP no vale la pena, enfra no tan caliente

potencia reducida - en la mayora de los casos es suficiente para m para enfriar una habitacin de 34 metros cuadrados, pero en el calor ms extremo - por encima de 27-28 grados - no puede hacer frente. La calidad de la chborka quiere lo mejor.

terriblemente ruidoso, enfriamiento por debajo del promedio, sin calefaccin

capacidad reducida: debe ocupar un rea ms pequea que la escrita en las especificaciones, mayor ruido, ajuste de la direccin del flujo de aire

Los tres primeros todava olan desagradablemente a plstico, pensando en volver a la tienda. Hacer clic cuando se trabaja en refrigeracin. Por la noche pelean. Llamaron al servicio y se hizo un poco ms silencioso, luego las aspas del ventilador comenzaron a hacer ruido. Hace mucho fro si la temperatura no es alta en la calle. A mxima presin, el bloque exterior hace ruido.

dispersa muy mal el aire fro por la habitacin, comienza a calentar durante mucho tiempo

mala calidad, hace mucho ruido y apenas se adapta a la refrigeracin.

el problema con la mayora de los modelos econmicos es el plstico maloliente barato, realmente lamento haber sido demasiado perezoso para ir al tienda y verlo en vivo, pero lo acabo de pedir por Internet, pero despus de un mes se me pas el olor. No dir mucho sobre el montaje, no lo entiendo, pero la unidad interior es ruidosa, de vez en cuando, especialmente en modo turbo, algo comienza a sonar, luego cruje, llam a los instaladores, se encogieron de hombros. La unidad externa es normal, no puedo escucharla fuera de la ventana. La funcin de autolimpieza es una ficcin, me parece, an necesita limpiar los filtros usted mismo, una estrategia de marketing) Se enfra por 3, lo explicar: el flujo de aire es muy fro y fuerte incluso a bajas velocidades, como resultado, de vez en cuando alguien se enferma, luego yo luego esposa y cuando llegas a casa de la calle y el calor, solo quieres refrescarte rpidamente. Adems, el ventilador no est bien ubicado o no es lo suficientemente potente, no lo mueve bien por la habitacin, como resultado, la diferencia de temperatura en diferentes partes de la habitacin es de hasta 2 grados.

psima calidad del interior unidad, y especficamente el compresor

Plstico fino y barato de la unidad interior. Unidad interior gruesa mala. La sudoracin de las persianas est mal regulada. Solo una seleccin china. Refrigeracin en das calurosos es normal solo en las envolturas en movimiento, el aire incluso a la velocidad mnima, la funcin de autolimpieza es ineficaz: an debe limpiarse manualmente, no puedo configurar las persianas de flujo de aire segn

