

Sistema de refrigeración Noctua NH-L9i

No buscaba fallas!!

Si planeas hacer overclocking en tu 6700K, es posible que este beb no sea suficiente.

Enfriamiento ineficiente, ruidoso a altas velocidades, cosa no justificada!

Empieza a hacer ruido a las 2000 rpm.

Sin defectos en absoluto

Despus de un da de trabajo, se vuelve un poco audible. O bien la CPU se calienta por la noche y la velocidad aumenta, o el enfriador funciona as.

Un ao despus de la operacin, el ventilador retumb. El sonido es como si algo hubiera golpeado las cuchillas y le doliera un poco. Es cierto, mi computadora funciona las 24 horas del da, los 365 das del ao. Bajo videovigilancia

Alto costo.

1. Caro 2. Todava no entiendo por qu iba acompaado de 4 tornillos adicionales de montaje del ventilador al radiador.

no

no

precio algo sobrevalorado. No hay suficiente energia para acelerar el procesador..

no encontrado

no encontrado

no detectado.