

Amoladora Hyundai G 850-125

en el molinillo mismo, la etiqueta dice que la potencia es de 750 watts, en todas partes escriben 850 s, no es lo suficientemente ruidoso, pero si lgicamente, no tuve molinillos ruidosos en mis manos, justo despues del makita y el jefe es ms ruidoso en db.

El botn est duro, a travs del piso fall, tuvo que ser reemplazado por uno nuevo.

2 semanas despues de la compra, el controlador de velocidad fall, despues de 14 meses un arco pas por el ancla.

Cubierta frontal de plstico de la caja de cambios. Creo que 10 minutos de trabajo y es necesario enfriar en el aire. Por 2 mil rublos con un centavo, es poco probable que encuentre un cojinete en la tapa trasera de la caja de cambios. Rueda de velocidad sin hacer clic al mximo.

Ruidoso