

Amoladora Interskol UPM-180/1300EM 180.1.1.00

La caja de cambios traquete casi de inmediato. El engranaje de la caja de cambios no se encuentra a la venta.

El cable, si fuera un poco ms largo estara bien

Hasta ahora todo encaja.

No lo he encontrado

no

Durante un funcionamiento prolongado, el cabezal de la caja de cambios se calienta un poco.

El arranque suave gira un poco durante mucho tiempo, pero es una cuestin de costumbre. si trabajas por periodos cortos, creo que ser molesto, y entonces es cuestin de costumbre.

Es mejor llevar discos estndar

no, en cuanto a m

es difcil encontrarlos ahora en oferta.

S, s, leemos, no seis perezosos.

Para qu completar con una placa crculo/velcro de 180 mm si no se vende una piel de este dimetro. A la venta solo 100/125/150 y rara vez 200! Hasta ahora 3*. Encontrar una solucin, la probar bajo carga. Tal vez cambie la clasificacin.

Todava no lo he encontrado.

Ruidoso.

reductor ruidoso

La manija lateral result ser un inconveniente. El regulador electrnico no mantiene la velocidad. No hay crculo en las limas.