

Sierra DWT KGS18-255 P

El sistema de recolección de virutas y polvo de la bolsa es ineficiente. En algún lugar, alrededor de la mitad de los desechos ingresan a la bolsa. Creo que sería necesario cuidar y comprar una aspiradora industrial económica. Ayudar con la limpieza en el taller y la extracción de polvo sería mucho más eficaz que una bolsa.

Ligeras vibraciones cuando se trabaja con maderas duras (roble).