

Aire acondicionado Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH2

No hay luz de fondo en la pantalla

La longitud mxima de las lneas de refrigerante no puede exceder los 10 metros, por lo que se tuvo que mover el lugar de instalacin. Al final, result bien, pero debe prestar atencin a esto al comprar. La unidad interior es bastante ruidosa cuando funciona en modo calefaccin. Me comunicu con el maestro de servicio y me tranquiliz y me dijo que as es como debe ser y que no hay nada de qu preocuparse.