

Acondicionado Toshiba Daiseikai RAS-10N3KVR-E/RAS-10

No

definitivamente no.

el precio, pero de hecho se justifica solo.

el plástico de la unidad interior cruje durante el funcionamiento

no detectado

Trabajé durante un mes después del final de la garantía (3 años), y murió durante el calor. Se comporta de manera inapropiada, parpadeando los LED como después de un corte de energía (esto NO es un error

se estudió todo el manual de servicio, hubo intentos de obtener un error a través del modo de servicio del control remoto

simplemente no responde al envío de prueba de comandos). A veces simplemente muere, no reacciona a nada y puede cobrar vida en un día. Sospecho que obtuve dinero normal para reparaciones, porque lo más probable es que el problema esté en la línea de suministro de la placa de la unidad interior, porque le llega potencia, pero no reacciona ni siquiera con los filtros e ionizadores apagados, y todos los motores (ventilador y persianas). El costo de reparación anunciado hoy es de \$350 para la placa de la unidad interior y el motor del ventilador de la unidad interior. Por un segundo, esto es la mitad (!!!!!!!) del costo de un acondicionador de aire nuevo. No compre este acondicionador de aire. Si tiene problemas, compre otro acondicionador de aire.

La unidad interior es grande. Control remoto voluminoso. El flujo horizontal no se regula desde el control remoto.

Tal vez un sistema de limpieza, pero no lo uso activamente. Espero que la operación se note. No puede ajustar las persianas verticales desde el control remoto (Panasonic puede hacerlo) (No escuché el canto de los saltamontes))

especialmente a bajas velocidades, se escucha un sonido similar al canto de los saltamontes por la noche. Este no es el sonido del aire, es solo un sonido externo. e interfiere con el sueño.

No lo encontré

Las desventajas también migraron del modelo anterior. La fragilidad de la estructura de montaje de la unidad interior. En cualquier posición de las persianas y guías, parte del caudal sopla hacia abajo (no se puede poner encima de la cama), parte es perpendicular a la pared. No hay luz de fondo en el

control remoto (coloque un par de LED y un botón). La unidad externa tiene un ruido promedio, con las ventanas abiertas por la noche es un poco molesto (aunque si la unidad vecina parece que se enciende la turbina de un avión, no importa).

Por este dinero yo lo haré como un flujo de aire regulado desde el control remoto no solo arriba/abajo derecha/izquierda, sino que, lamentablemente, aquí debe dirigir las manijas. un control remoto enorme sin luz de fondo ... pero bueno. Incluso si coloca el ala inferior paralela al techo. La salida de aire se realiza a través de un gran orificio a lo largo de todo el acondicionador de aire y al final hay un ala de guía en el medio, como resultado, se forma un gran orificio de 2 cm de ancho desde abajo, a través del cual el aire no penetra peor que a través del orificio principal. No cuelgue sobre el lugar de trabajo o la cama. Filtros en el jardín de infantes. El primer filtro de malla blanca pasar fácilmente el polvo, en el medio de este filtro hay una pequeña barra antibacteriana. El aire se dobla a su alrededor según el principio de menor resistencia. Ionizador o filtro de plasma, no los sentí, ni los vi por dentro. No hay botones de encendido/apagado en el control remoto para ionización o filtro de plasma. Siempre funcionan, y esto es bueno.

no identificado, excepto que no hay luz de fondo en el control remoto.

No vi ninguna deficiencia fundamental. El diseño es cuestión de gustos.

El mando a distancia sin luz de fondo y no muy claro (mi mujer lo estudió durante una semana!)

La instalación es cara, di 11.500. A lo mejor se podía pedir en otra empresa (no en la que lo compraron), pero tenía miedo... No me gusta mucho que solo haya un panel blanco, prefiero comprar "marfil". Pero Toshiba no da opción.