

acondicionado Cooper&Hunter Eco Plazma CH-S071

una unidad interior ruidosa es un problema para la mayoría de los modelos económicos, pero algo es demasiado aquí, hace un mes se rompió por segunda vez en dos años a partir de la fecha de compra la primera vez hubo una fuga de refrigerante a través de una grieta en el tubo, y esta vez el compresor se averió.

unidad interior ruidosa, la electrónica a veces falla - en lugar de enfriar, la calefacción puede encenderse, además - lo más importante - el compresor se quemó un año después de la instalación - se reparó durante un mes y medio la dirección del flujo de aire es un trazo muy estrecho de las cortinas. El refrigerante se filtró un par de meses después de la instalación. Con la calefacción todo es muy triste. Y, en general, hay muchas preguntas sobre la calidad de construcción.

El fabricante miente, la calefacción a -7 - máximo a -3-4 grados funciona, es una pena que no haya humidificación del aire en invierno, la unidad exterior a veces empieza a hacer ruido, especialmente en invierno

Un poco ruidoso. Pero el sonido es amortiguado y susurrante y no causa mucha irritación. Me acostumbré en un par de días y ahora simplemente no me doy cuenta.

ruidoso, no lo suficientemente potente para enfriar, incluso para calentar

Condominio muy ruidoso y problemático, repleto de muchas funciones, pero casi todas no funcionan como deberían - autolimpieza: absolutamente inútil, modo nocturno - no está claro lo que está haciendo, el nivel de ruido es el mismo, se enfría de la misma manera, el reinicio automático a menudo no funciona. En general, la calidad de construcción es terrible, los chinos siguen siendo los mismos, con un enfriamiento rápido, la unidad externa vibra en la pared. En general, no aconsejo, es mejor tomar algo más caro, pero guarde los nervios.

olor a plástico de la unidad interior: apesta durante dos semanas después de la instalación, hace mucho ruido en días especialmente calurosos, fugas de refrigerante a través de microfisuras

montaje, calefacción

calefacción, la calidad del aire acondicionado en su conjunto, aumento del nivel de ruido incluso manteniendo la temperatura

a veces no aguanta un calor muy fuerte, o más bien lo aguanta, pero tarda mucho más en alcanzar la temperatura establecida: tenemos una habitación de 20 cuadrados. Me gustaría menos ruido, a veces incluso estorba. nosotros, queriendo llamar cada hora a todo, las cortinas de control de flujo crujen una y otra vez. huecos de 4-6 milímetros, además, es muy difícil llamarlo silencioso: la unidad

interior es ruidosa + las cortinas de ajuste del flujo de aire crujen de vez en cuando

la unidad interior es ruidosa, lo cual es muy molesto, especialmente por la noche, si necesita quedarse dormido debajo de ella, no es realista, pero al menos podemos acostumbrarnos. se enfría regular - en diferentes rincones de la habitación la temperatura difiere en varios grados + se enfría a una temperatura agradable en aproximadamente media hora.

la función de autolimpieza es casi inútil. de vez en cuando hay problemas con la electrónica y el aire acondicionado vive su propia vida, en modo automático y calefacción con mayor frecuencia. la unidad interior hace ruido.

no hay suficiente energía para el rea declarada, necesita comprar filtros de purificación de aire adicionales

no están incluidos, como resultado

No hay instrucciones, no está claro que los 3 modos "Plasma Fro" significan, sus diferencias, y mucho más, debe llamar a los centros de servicio para obtener asesoramiento.

El ventilador de la unidad interior, incluso en el nivel mínimo, hace ruido y el flujo de aire sigue siendo bastante fuerte. No espere un funcionamiento silencioso incluso con los ajustes mínimos.