

# acondicionado Cooper&Hunter Eco Plazma CH-S09

una unidad interior ruidosa es un problema para la mayora de los modelos econmicos, pero algo es demasiado aqu, hace un mes se rompi por segunda vez en dos aos a partir de la fecha de compra la primera vez hubo una fuga de fren a travs de una grieta en el tubo, y esta vez el compresor se averi.

unidad interior ruidosa, la electrnic a veces falla - en lugar de enfriar, la calefaccin puede encenderse, adems - lo ms importante - el compresor se quem un ao despues de la instalacin - se repar durante un mes y medio la direccin del flujo de aire es un trazo muy estrecho de las cortinas. El fren se filtr un par de meses despues de la instalacin. Con la calefaccin todo es muy triste. Y, en general, hay muchas preguntas sobre la calidad de construccin.

El fabricante miente, la calefaccin a -7 - mximo a -3-4 grados funciona, es una pena que no haya humidificacin del aire en invierno, la unidad exterior a veces empieza a hacer ruido, especialmente en invierno

Un poco ruidoso. Pero el sonido es amortiguado y susurrante y no causa mucha irritacin. Me acostumbr en un par de das y ahora simplemente no me doy cuenta.

ruidoso, no lo suficientemente potente para enfriar, intil para calentar

Condominio muy ruidoso y problemtico, repleto de muchas funciones, pero casi todas no funcionan como deberan - autolimpieza: absolutamente intil , modo nocturno - no est claro lo que est haciendo, el nivel de ruido es el mismo, se enfra de la misma manera, el reinicio automtico a menudo no funciona. En general, la calidad de construccin es terrible, los chinos siguen siendo los mismos, con un enfriamiento rpido, la unidad externa vibra en la pared. En general, no aconsejo, es mejor tomar algo ms caro, pero guarde los nervios.

olor a plstico de la unidad interior: apest durante dos semanas despues de la instalacin, hace mucho ruido en das especialmente calurosos , fugas de refrigerante a travs de microfisuras

montaje, calefaccin

calefaccin, la calidad del aire acondicionado en su conjunto, aumento del nivel de ruido incluso manteniendo la temperatura

a veces no aguanta un calor muy fuerte, o ms bien lo aguanta, pero tarda mucho ms en alcance la temperatura establecida: tenemos una habitacin de 20 cuadrados. Me gustara menos ruido, a veces incluso estorba. nosotros, queriendo llamar cada hora a todo, las cortinas de control de flujo crujen una y otra vez. huecos de 4-6 milímetros, adems, es muy difcil llamarlo silencioso: la unidad

interior es ruidosa + las cortinas de ajuste del flujo de aire crujen de vez en cuando

la unidad interior es ruidosa, lo cual es muy molesto, especialmente por la noche, si necesita quedarse dormido debajo de ella, no es realista, pero al menos podemos acostumbrarnos. se enfría regular - en diferentes rincones de la habitación la temperatura difiere en varios grados + se enfría a una temperatura agradable en aproximadamente media hora.

la función de autolimpieza es casi inútil. de vez en cuando hay problemas con la electrónica y el aire acondicionado vive su propia vida, en modo automático y calefacción con mayor frecuencia. la unidad interior hace ruido.

no hay suficiente energía para el rea declarada, necesita comprar filtros de purificación de aire adicionales

no están incluidos, como resultado

No hay instrucciones, no está claro qué los 3 modos "Plasma Fro" significan, sus diferencias, y mucho más, debe llamar a los centros de servicio para obtener asesoramiento.

El ventilador de la unidad interior, incluso en el nivel mínimo, hace ruido y el flujo de aire sigue siendo bastante fuerte. No espere un funcionamiento silencioso incluso con los ajustes mínimos.