

Lavadora LG F10B8ND

La función de solo centrifugar no es suficiente, solo hay centrifugado con enjuague. Agua antes de lavar

Se ahorra demasiado agua, lavo con polvos caros, pero no lava bien por que no hay suficiente agua, en la lavadora anterior la ropa de cama y las camisetas eran blancas, ahora la ropa de cama es gris, incluso los juegos nuevos y, a veces, en la ropa oscura y clida despues del secado quedan manchas blancas, tengo que enjuagar nuevamente

Todava no notado

El motor se quem despues de cuatro meses de uso.El automvil estaba en el servicio. durante casi un mes, esperando reparaciones y repuestos y sin xito. Nos lo devolvieron en las mismas condiciones de funcionamiento ya que no haba repuestos para su reparacin. Compramos un automvil nuevo de un fabricante completamente diferente.

No me ha gustado que despues de lavar quede un poco de agua en la parte inferior de la junta de goma, hay que limpiarla con un pao.

El montaje no es tan perfecto como nos gustara (montaje ruso).

Pequeo crujido del cuerpo al comienzo de la rotacin del tambor.

muy pequeno:1. despues del lavado, queda mucha agua en las ranuras del sello de goma de la puerta debe limpiarlo 2. en mi opinin, el cajn para detergentes no se extiende lo suficiente, no es muy conveniente para llenar el polvo

1) Incmoda bandeja para detergente (pequea, no se extiende muy bien).2) Bomba relativamente ruidosa (especialmente en el contexto de un tambor silencioso).3) Incapacidad para reducir el volumen del zumbador (solo es posible apagarlo por completo).4) Despues del lavado, queda agua en la parte inferior del sello de la puerta. 5) Despues del lavado, la mquina huele un poco a plstico.6) Todo est garantizado por 1 ao.

Despues de dos aos, descubr accidentalmente que la junta de admisin tena una fuga. Se reemplaz la manguera (centavo).

Huele a goma cuando se lava, como si fueran sellos y otras bandas de goma de China.

Todava no lo he encontrado

No notado

Todava no.

No hay ninguno

No existen