

# Aire acondicionado Neoclima NS/NU-07AUN

Ligeramente aumentado el nivel de ruido.

todo se vuelve obsoleto

Despus de las primeras inclusiones, y estaban en modo de calefaccin, haba un olor bastante perceptible a plstico tibio. Pero despus de dos o tres das se desvaneci y no apareci ms.

No hubo fallas serias.

Durante la primera semana, las persianas que guiaban el suministro de aire crujan de vez en cuando. Era molesto, especialmente por la noche. Pero luego los crujidos desaparecieron. Probablemente, el plstico se us.

- El control remoto es demasiado simple, sin cambiar - Las persianas verticales no son ajustables desde el control remoto

Las instrucciones podran haber sido un poco ms descriptivas. Luz diaria en la consola.

El diseo de la unidad interior es simple.

No hay desventajas serias.

- un bloque interno que parece indecente,