

condicionado Mitsubishi Heavy SRK25MA-S1/SRC25

No encontrado.

Precio alto. Se calienta moderadamente a temperaturas inferiores a ms cinco grados. El filtro enzimtico completo ha perdido su actividad en menos de un ao.

1. Costo2. El motor de la cortina se estrope

No hay defectos.

Esperaba algo completamente diferente a la refrigeracin.Necesitaba Siberia, y da un poco de frescor. Quizs el factor que juega aqu es que tengo un lado soleado, sin persianas y una habitacin abierta (16 cuadrados). Panasonic en la cocina, que se compr hace 5 aos, a mitad de precio, organiza un reino de hielo desde el local. Dobles impresiones.En principio, ahora, da un agradable frescor. Suficiente para una estancia confortable en la habitacin. Pero las condiciones son diferentes ahora. Solo hace +10 afuera y hay viento, pero qu suceder con un calor de 30 grados?)Esperar otro mes. A ver cmo se comporta con el calor. Ahora bien, hay muchas condiciones que dificultan la comprensin de su poder.

no

Una vez me di cuenta de que no parece reaccionar a la temperatura de la habitacin: se infla y se infla. Lo apago / encend desde el control remoto: todo est bien, cambi de opinin. La unidad externa, como escribieron en alguna parte, a veces resuena con algo y se vuelve audible: este ALGO result ser un refluj mal atornillado . Solucionado: ahora necesita escuchar para comprender que funciona en absoluto. 0 Traduccin de instrucciones en ruso - una broma aparte.

No lo he encontrado.

Todava no lo he encontrado.

La casa es de madera, tronco. La unidad exterior a la potencia ms pequea entra en resonancia con la pared, creando una vibracin, se escucha un estruendo. La sensacin de un avin volando bajo o de un tractor trabajando en la calle. Pero tan pronto como se agrega el ventilador, la vibracin desaparece, solo se escucha el flujo de aire. Colocamos almohadillas antivibracin de goma debajo de las patas de la unidad exterior: la vibracin se redujo a la mitad. Pero en los modos de funcionamiento normales, esto nunca ha sucedido.

El plstico cruje un poco al comenzar a trabajar y despues de apagarlo.

No es necesario que lo haga porque no notar la diferencia en todo el olor a escombros secos o agrios en la malla del filtro. Hay un control remoto retroiluminado y un modo nocturno, no los uso, pero creo que la función es útil. Ni siquiera escribir nada sobre las desventajas, ya que estoy completamente satisfecho con su trabajo, han estado parados durante 2 años, revisamos y revisamos regularmente, todo está bien. El precio es caro, pero estoy listo para pagar más basura sacar más dinero y haber incomodidad en el trabajo mío y del empleado.

El control remoto tiene las funciones de controlar las persianas horizontales, pero este modelo no se proporciona. .

Caro. Pero pagamos una vez, pero lo usamos durante muchos años.

Oh, estos precios... pero tienes que pagar por el placer!

Ha estado funcionando durante un mes, hasta que se reveló. Un poco caro! :)