

# re acondicionado Cooper&Hunter Classic CH-S07PL

No lo encontr.

con la zona indicada en las características no puede enfriar normalmente, la unidad interior hace mucho ruido - es imposible dormir con el aire acondicionado encendido, la función de autolimpieza no funciona, el reinicio automático no suele funcionar.

potencia reducida, lo que afecta a la refrigeración/calefacción no muy satisfactoria en condiciones de calor y frío extremos. El nivel de ruido difícilmente puede llamarse bajo. La calidad de construcción hace que te preocupes por la durabilidad de dicho dispositivo.

unidad interior ruidosa, el compresor se quemó un año después de la compra.

aumento del nivel de ruido. el aire acondicionado no es un 12 completo, sino entre 12 y 9, porque en el verano, cuando +30 está por la borda, no puede hacer frente y debe esperar al menos 40-50 minutos para una temperatura agradable. la autolimpieza es una función vacía que no funciona.

"plasma frío" no funciona en absoluto: después de tres meses de usar el aire acondicionado en la casa que da a la avenida Pobedy en Kyiv (una calle muy transitada en términos de tráfico de automóviles), el filtro permaneció limpio, como nuevo. Cuando trabajo en la calefacción, y cuando el calor sube a 28-29 grados, comienza a hacer mucho ruido, la habitación es pequeña: solo mide 18 metros cuadrados y la temperatura es pequeña para un acondicionador de aire, todavía puedo entender que hace ruido al calentarse, pero aquí, como dicen, "inexplicable, pero un hecho".

Aún no me he dado cuenta

Aún no me he dado cuenta, lo estoy usando para la segunda temporada