

Sistema de refrigeración GlacialTech Igloo 5751 PWM

no lo encontré

durante un año de funcionamiento comenzó a zumbear, y como los ventiladores están soldados en el mismo cable, es hemorrágico cambiarlos. No apto para overclocking! y potentes procesadores

después de dos meses de funcionamiento, las deficiencias pasaron desapercibidas.

no es difícil doblar los tubos =>