

Sistema de refrigeración Thermalright AXP-100

- Caro, pero es puramente quisquilloso- Se necesita un destornillador largo y delgado para atornillar el disipador de calor al soporte- Tuve que quitar la placa base, pero esta es una característica de Cooler Master Elite 120

no apto para 3930K, aunque la superficie está pulida, pero una curva, un bulto en el medio

- Diseado para ventiladores de alta velocidad (con NoiseBlok a 850 rpm, 4770 bajo Linx alcanz casi 90 grados en 7 minutos. 55 -60 grados)

no not

Para overclocking serio no es adecuado. Caro.

Demasiado largo para instalar. Tuve que quitar la placa base.