

Impresora multifuncin Ricoh Aficio MP C305SPF

Despus de aproximadamente 90 mil (nmero total) de impresiones, 3 engranajes murieron en el bloque trmico debido al hecho de que gira con mucha fuerza: se hizo con una pelcula trmica. las marchas que se cambiaban en el termobloque sin problemas, y la que se cambia en la caja de cambios es, por decirlo suavemente, poco cmoda. ademas es hora de cambiar los bloques del tambor que son unos 80 mil.. y probablemente se tenga que cambiar el horno tambien, aunque el recurso declarado es de 120 mil estampados.. por lo menos cada 90 mil tendras que cambiar casi todas las menudencias en esta unidad y esto est en un dispositivo de formato a4. en general, un dispositivo desechable.

No lo vi.

es una pena que no pueda conectar dispositivos de acabado y el cartucho de color es demasiado pequeno, mientras que el dispositivo en s es bastante grande, necesita un separado mesa.

No lo vi.

Etiqueta de precio

El cartucho negro es grande. De color pequeno.

Todava no encontrado

Funciona ruidosamente.

no hay capacidad para escanear desde PC a travs de USB

Men difcil para una persona comn (y para una inusual :-)) sin instrucciones incluso cambiar el idioma muy bien. difcil). Tambin se cambi la estufa por 40 mil.

Calidad de mano de obra, vida til, garanta