

# Sistema de audio para automvil Morel Hybrid MW 6

1. Por mucho que lo intent, no consegu que tocaran por debajo de 70-80Hz: el difusor se balancea con todas sus fuerzas, pero no tiene sentido. Probado en dos coches. 2. En un three-strip, no era posible acoplarlos con un medio abovedado, ya sea un buen medio bajo y un medio sucio, o un buen medio pero no suficiente medio bajo.