

Capota Pyramida Uno 50 WH

nema

netttt

En dos de las tres campanas, las bombillas de retroiluminación se quemaron durante el primer mes de funcionamiento. Aparentemente la fiesta estaba defectuosa. La buena noticia es que no es difícil reemplazarlos. Ruido cuando funciona a máxima velocidad.

Este cap es un gran inconveniente

Bastante ruidoso a máxima potencia. La luz de fondo es subjetivamente mediocre, no me gusta mucho como ilumina la superficie de trabajo con la estufa. Los enrejados son muy difíciles y requieren mucho tiempo de lavado, incluso con herramientas especiales.