

USB-unidad flash Silicon Power Helios 101 64 Gb

Trabajó durante un mes y la computadora ya no lo detecta.

La tapa se perdió deliberadamente, ya sueo con perderla.

Velocidad súper lenta

bueno, muy lento, tal vez encuentre fallas después de las unidades flash 3.0

La tapa se mantiene en libertad condicional, la parte metálica (el propio USB) "camina" en el estuche

Murió después de unos días de uso.

Mueren rápidamente

La tapa se pierde deliberadamente, yo ya sueo con perderlo.

No encontré ninguno

No hay indicador de actividad. No es compatible con el hardware/software de la computadora.

Graba películas lentamente: no más de 7,5 Mb/s (unidad flash de 16 Gb).

bueno, muy lento, tal vez encuentre fallas después de flash 3.0

Falta de actividad indicador. La velocidad inicial al escribir archivos grandes es de 15 Mb/s, baja gradualmente a 5. Se mantiene en este nivel hasta el final de la grabación.

Es probable que se pierda el capuchón

No identificado

Puedes perder el capuchón si no lo recuerdas.