

do Mitsubishi Electric Deluxe Zubadan MSZ-FH25VE

no hay luz de fondo en el control remoto.

No hay ninguna

El precio es francamente demasiado alto. Pero el nombre de la serie Zubadan Deluxe, por así decirlo, insinúa que estás pagando no solo por la funcionalidad, sino también por el prestigio. Diseño de unidades interiores. Es tan modesto y anguloso que querrás preguntar: "¿Es esta realmente la serie Deluxe?"))

No solo es caro, es monstruosamente caro. Pero por este dinero obtienes un acondicionador de aire con las tecnologías del mañana. Crame, vale la pena.

Yo mismo desempaqué el empaque de fábrica (no estaba dañado), resultó que las aletas del evaporador de la unidad interior estaban atascadas en varios lugares. Como si estuviera en la fábrica, el evaporador fue agarrado descuidadamente con las manos, o algo así. Corrección de las costillas con pinzas. Pero los instaladores dijeron que si les hubiera avisado, habrían llevado un peine especial para enderezar las costillas. No sabía que existan esas cosas. Creo que el arrugamiento del evaporador no es un accidente, sino un defecto. Porque encontré los mismos problemas en la red con personas con otros modelos de Mitsubishi Electric. Cuando el modo está activado, traté de soplar sobre una persona, y en el modo no sopla sobre una persona. Bueno, estos modos no funcionan! Traté de levantarme de diferentes maneras en relación con el conector: tanto de cerca como de lejos, y en diferentes ángulos horizontal y verticalmente, esperé mucho tiempo la reacción del conector. Parece que de alguna manera reacciona con sus persianas a un cambio en mi posición, pero no del todo como esperaba. Sopla en cualquier parte. Ángulos de flujo de aire insuficientemente grandes, tanto horizontal como verticalmente. Especialmente molesto horizontal. Si lo configura para soplar, por ejemplo, en la posición extrema izquierda, entonces el ángulo de la dirección del flujo será... 30 grados a ojo en relación con el flujo directo. Verticalmente, no puede soplar debajo de mí, el ángulo es de 45 grados como máximo. Esperaba que el aire acondicionado pudiera ajustar las persianas más abruptamente. Bueno, la vertical sigue siendo tolerable, pero la horizontal claramente no es suficiente. 1 vez hubo una situación, pero no volvió a ocurrir. Permanecí durante mucho tiempo en el modo de enfriamiento, pero se fijó la temperatura, que se había alcanzado durante mucho tiempo. No es audible, ya sea girando silenciosamente o no. Pero cuando puse la temperatura mucho más baja, giró silenciosamente y no se enfrió. Y la unidad externa no giró en absoluto. Cambié los modos y las temperaturas, no importa lo que presione en el control remoto, no ayuda. Solo ayuda a perevtykanie en la salida. Fue 1 vez, así que no solicite una subvención. Vamos a ver. Esperaba que el aire acondicionado pudiera ajustar las persianas más abruptamente. Bueno, la vertical sigue siendo tolerable, pero la horizontal claramente no es suficiente. 1 vez hubo una situación, pero no volvió a ocurrir. Permanecí durante mucho tiempo en el modo de enfriamiento, pero se fijó la temperatura, que se había alcanzado durante mucho tiempo. No es audible, ya sea girando silenciosamente o no.

Pero cuando puse la temperatura mucho ms baja, gir silenciosamente y no se enfri. Y la unidad externa no gir en absoluto. Cambi los modos y las temperaturas, no importa lo que presione en el control remoto, no ayuda. Solo ayud a perevtykanie en la salida. Fue 1 vez, as que no solicit una subvencin. Vamos a ver. Esperaba que el aire acondicionado pudiera ajustar las persianas ms abruptamente. Bueno, la vertical sigue siendo tolerable, pero la horizontal claramente no es suficiente. 1 veces hubo una situacin, pero no volvi a ocurrir. Permaneci durante mucho tiempo en el modo de enfriamiento, pero se fij la temperatura, que se haba alcanzado durante mucho tiempo. No es audible, ya sea girando silenciosamente o no. Pero cuando puse la temperatura mucho ms baja, gir silenciosamente y no se enfri. Y la unidad externa no gir en absoluto. Cambi los modos y las temperaturas, no importa lo que presione en el control remoto, no ayuda. Solo ayud a perevtykanie en la salida. Fue 1 vez, as que no solicit una subvencin. Vamos a ver. ya sea girando en silencio, o no. Pero cuando puse la temperatura mucho ms baja, gir silenciosamente y no se enfri. Y la unidad externa no gir en absoluto. Cambi los modos y las temperaturas, no importa lo que presione en el control remoto, no ayuda. Solo ayud a perevtykanie en la salida. Fue 1 vez, as que no solicit una subvencin. Vamos a ver. ya sea girando en silencio, o no. Pero cuando puse la temperatura mucho ms baja, gir silenciosamente y no se enfri. Y la unidad externa no gir en absoluto. Cambi los modos y las temperaturas, no importa lo que presione en el control remoto, no ayuda. Solo ayud a perevtykanie en la salida. Fue 1 vez, as que no solicit una subvencin. Vamos a ver.