

Mezclador Bosch ErgoMixx MFQ36460

RPM muy bajas

Dbil. Sin embargo, nadie prometi una unidad industrial por 5 kopeks))

Para m, no hay defectos

No revel

Sin modo turbo

Muy dbil, incluso en la 5ta velocidad apenas late

No hay defectos

No lo encontr, pero tal vez agregu un poco de potencia en la 5ta velocidad.

La velocidad, incluso 5, es muuuy pequea y los orificios de la batidora en s son difciles para sacar harina (cacao).

Lento como no s qu.

no

Ms como un sentimiento personal - baja velocidad...

No lo encontr.

No lo encontr

De hecho, la potencia no era impresionante: bajas revoluciones incluso en un rallador de 5. Y no hay botn turbo. Para Bosch, el diseo es vergonzoso. Todo est algo descuidado.

Los engranajes en la base estn borrados por el uso frecuente)