

# USB-palo A-Data UV128

Velocidad de escritura finalizada.

Calidad ms fea del estuche. Todo cuelga como si el alma fuera sacudida de una memoria USB. Absolutamente inaceptable. Por cierto, los modelos de hierro de AData apenas caben en el conector USB, no se ajusta nada. A la hora de comprar tener en cuenta.

No me fij por su precio.

-

Todo bien

Diferente tipo de memoria y controladora, aunque el modelo es el mismo.

1. Las velocidades no corresponden a las declaradas2. Sin indicador de actividad del disco3. La primera copia se determin de inmediato cada dos veces y hubo una velocidad de lectura y escritura baja (en esos momentos en que se determin), despues del reemplazo es mejor

La velocidad no corresponde a la declarada, y lo hace no corresponde muy lejos.

igual, la segunda duro dos meses.

La velocidad de escritura a usb 3.0 es de 10 mb/s (muy molesto por el indicador contra los 40 declarados!!!), y las lecturas son de 70 mb/s (frente a los 90 declarados, pero esto no es critico)

Confiabilidad: muri despues de 2 meses.

No encontrado.

dej de leer despues de aproximadamente 6 meses, determinado una vez de cada diez , los datos no se transfieren a pesar de que supuestamente los ve de ella. no se trata de contactos

no funcionan

Matrimonio

La velocidad de la versin de 32GB no corresponde al 90/40 declarado. Quiza estos son indicadores de unidades de mayor capacidad de esta serie.