

Cortacsped AL-KO Classic 3,82 SE

No haga reparaciones, porque es imposible obtener las piezas de repuesto necesarias.

Qu le decepcion? S, el cortacsped en s fue decepcionante.

La rueda derecha, al menor desnivel, salta de la posicin de la altura de corte promedio al mnimo... Movimiento pesado... Conectado sin xito al cable de red, El recogedor de csped no est instalado tan simplemente como en Bosch ... Es un inconveniente encenderlo: la ubicacin del botn y el mango. ES SU CULPA.

Acoplamiento de cable.

desechable

no hay suficiente energael cable sale volando cuando se usa el accesorio estndarincmodo mango del recogedor de cspedruidoso

Mantenimiento caro! ! tupit en medio de la hierba

Ventilacin del motor abajo. Se cuele, le damos un respiro, le damos la vuelta y limpiamos la hierba cada 20 minutos.El contenedor de hierba es mediano (tenemos tiempo de recogerla cuando se llene).

Desechable, fuera de servicio

Podra ser un poco ms potente, pero no crtico.

No corta el csped solo

El modelo result ser muy ruidoso. El mango no es cmodo, no era posible fijarlo firmemente al cuerpo, constantemente tena que sujetar el cable de extensin en el mango para que no se desconectara de la red elctrica.An ms dbil, he servido a Bosch durante 5 aos, pero compr la accin en el Epicentro, result como un sueo, tacao para pagar dos (ALKO solo sirvi un ro y mi propio aliento en ese momento, si la siega solo se perdi a medias). No tengo nada en contra de la marca, pero el 3.82 classic es solo para naturalistas, no sirve para un precio normal. Piense amablemente en su eleccin!

El contenedor se llena rpidamente. el cable sale volando del enchufe, la altura de corte cambi un par de veces durante el funcionamiento.

No es fiable.

No es fiable. El motor eléctrico no está protegido contra el polvo.

De corta duración, la 2ª temporada no se ha finalizado - el cojinete del eje inferior donde se sujeta la cuchilla se ha derrumbado