

# USB-palo Transcend JetFlash 810

La unidad flash corrompe los archivos.

Inconfiabilidad

Tapa incmoda: se perdi en el primer mes. Muri con todos los datos 7 meses despues de la compra cubierta de goma

no

La goma se estira muy rpido, por lo que la tapa deja de adherirse a la memoria USB.\*|Estpida tapa, y lo ms importante, dej de funcionar despues 5 meses, como veo en las revisiones, todava tuve suerte. llvate una sorpresa la velocidad de escritura es la misma que la de mi antigua unidad flash usb 2.0 - surge la pregunta - cul es la magia de las unidades flash con tecnologia usb 3.0 la velocidad de ms de 60 mb no aumenta

La tapa no est unida al cuerpo de ninguna manera. Puede perderlo accidentalmente.

Dos unidades flash fallaron en aproximadamente dos meses.

Muerto en un mes.

registro 3-5 la tapa no se sostiene en absoluto

Funcion durante 3 meses , con un uso cuidadoso y poco frecuente, un par de veces al da, 100-200 Mb, escritura/lectura. El cuerpo de goma se estir, recogiendo toda la lana del bolsillo. Empez a parecer que lo haba estado usando durante un par de aos. Ni siquiera me importa la garanta. El cadver fue cortado, result que hay un indicador de circulacin en el interior, que no era visible debido a la caja opaca. Chip con piernas, luciendo como una especie de torpe. No est claro por qu muri.

La gorra sale volando

La velocidad de grabacin cae constantemente. El mismo Corsair Flash Voyage 3.0 es ms rpido. La tapa no ajusta bien (nuevamente Corsair Flash Voyage 3.