

SSD Silicon Power SP120GBSS3S55S25

no como

Se estrell en 2 horas .

Se estrell rpidamente. Tal vez as es como se consigui, pero ese es el hecho. No sobrevivir hasta el final de la garanta.

No

el volumen es inferior al declarado, pero es el mismo en todas partes

Las caractersticas reales son mucho ms bajas, se apagan espontneamente.

No he ya lo encontr

Velocidad de escritura sostenida: bloques de 95 Mb/s de cualquier tamao. Pocos. Pero al menos esta velocidad es absolutamente constante y no depende en absoluto de TRIM. Los primeros 2,4 GB se escriben en la "cach SLC" a una velocidad de 490 Mb/s indicada por el fabricante)

la el disco vol despues de un ao y toda la informacin importante se borr

No hay tornillos en el kit, aunque probablemente no se encuentren por ninguna parte.

Despues de instalarlo en la computadora porttil, siempre hay algunos problemas con I. La primera instalacin vol por completo. Luego se instal Windows pero ahora puede bloquearse en el momento ms inoportuno.

No lo he encontrado

todava no lo he encontrado

Fallo, baja velocidad

Primero lo lanzamos en el controlador phison y lo elogiamos en las revisiones, luego pngalo en el flujo de sandforce sin ninguna notificacin. Las velocidades son bajas, bsod comenz en Windows y despues de un par de reinstalaciones del sistema (smart muestra una escritura de 1400 GB), la cantidad de errores de lectura comenz a crecer. Al instalar controladores y programas, apareci

varias veces un "error de lectura" o "archivo no encontrado". Todava funciona, pero con gusto lo devolvera bajo garanta y lo cambiara por algo ms confiable.