

Autorradio JVC KW-AV61BT

Hasta ahora, no he descubierto cmo configurar un micrfono de saln. Todo es audible, pero todo silbido y "clic" muy agudo. Como en el ecualizador del micrfono, los altos estn torcidos al mximo! Prob todos los valores del parmetro de ganancia del micrfono. En el valor mnimo de "1": puedo escucharme sin sobrecargas, pero las altas me golpean mucho los odos, es estresante hablar con el suscriptor durante mucho tiempo. Tal vez hay algn secreto?

sin control remoto

Estoy aprendiendo un idioma extranjero, debes saltarte la pista, cuando no puedas descifrarla, debes retroceder un poco, en este dispositivo hay no hay tal posibilidad. En comparacin con el antiguo receptor, se enciende durante mucho tiempo (alrededor de 10 s), pero esto, segn tengo entendido, es una caracterstica de los dispositivos modernos. Estoy acostumbrado. Las pistas chinas estn escritas en un galimatas.

No se incluye control remoto, ni lectura de MKV, ni desplazamiento de video.

- sin escala de desplazamiento de pistas - sin botones mecnicos para desplazarse por las pistas - la pantalla no se apaga sola, debe apagarla todo el tiempo - la configuracin de la pantalla no guardado (para aquellos cuya radio se enciende con la llave de encendido) -men no muy conveniente (pero te puedes acostumbrar)

por ese precio simplemente no existen!

Las desventajas incluir el hecho de que no hay control remoto, pero los controles de mi volante funcionan bien. As que todava no lo he encontrado.

La conexin bluetooth despues de encender el auto es larga. A veces tienes que reiniciar el reproductor en tu smartphone. La necesidad de transcodificar formatos de video. Por ejemplo clips. No lee todo ..

Todava no lo he encontrado, excepto que probablemente, como todo lo dems, la grabadora de radio se carga al inicio durante unos 3 segundos, entonces, si arranca e inmediatamente conduce de regreso, entonces la cmara de visin trasera ya se enciende en el proceso de conduccin (cuando la radio se carga inmediatamente)

El men podra haberse hecho ms interesante. Bueno, es realmente imposible hacerlo 200 rublos ms caro y poner el control remoto en el kit? y una unidad flash de 16 GB no se pudo reconocer en absoluto. Falta de botones mecnicos para rebobinar y cambiar de pista. La presencia de un ventilador en el radiador de refrigeracin.