

Televisor Mystery MTV-3224LT2

Sonido repugnante. No ordena los canales digitales por cable. Interfaz de freno.

El freno sigue siendo el mismo, el sonido es como el de una taza del inodoro, no clasifica los canales digitales de cable

La función principal de ver la televisión es muy molesta.

pequeños ángulos de visión verticales

el ángulo de visión es malo, especialmente desde abajo.

sonido plano de los parlantes, letargo, tiempo de respuesta del control remoto a los comandos

Temporizador de suspensión, cambiando la relación de aspecto de la imagen - todo ha terminado el menú, no hay botones separados en el control remoto. Una vez en la mañana, inesperadamente "perdi" algunos de los canales, solo había un segmento con canales "Rusia". Tuve que volver a iniciar el ajuste automático.

La retroiluminación se ralentiza cuando se enciende