## **Televisor Mystery MTV-3224LT2**

Sonido repugnante. No ordena los canales digitales por cable. Interfaz de freno.

El freno sigue siendo el mismo, el sonido es como el de una taza del inodoro, no clasifica los canales digitales de cable

La funcin principal de ver la televisin es muy molesta.

pequeos ngulos de visin verticales

el ngulo de visin es malo, especialmente desde abajo.

sonido plano de los parlantes, letargo, tiempo de respuesta del control remoto a los comandos

Temporizador de suspensin, cambiando la relacin de aspecto de la imagen - todo ha terminado el men, no hay botones separados en el control remoto Una vez en la maana, inesperadamente "perd" algunos de los canales, solo haba un segmento con canales "Rusia". Tuve que volver a iniciar el ajuste automtico.

La retroiluminacin se ralentiza cuando se enciende