

Wi-Fi adaptador Asus RT-AC68U

funcionamiento inestable a 2,4 GHz

Um...

No los tengo

Software. Funcionamiento incorrecto del servidor de medios, aplicaciones de torrent (congelaciones, requisitos de autorizacin permanente, descarga a otra carpeta, estado incorrecto del firmware actual, el enrutador muestra que est instalada la ltima versin, aunque no lo est), la aplicacin ios muestra parte de los dispositivos activos como fuera de lnea. Debe reiniciar el dispositivo antes de ver el nuevo contenido descargado, no siempre muestra los archivos nuevos. Bajo nivel de seal en la banda 5G. En un apartamento de tres habitaciones, detrs de la pared, cambia a 2.4 Fijacin dbil de las antenas, se desenroscan al ajustar su direccin. La disposicin vertical de la carcasa, para m la horizontal es ms conveniente y compacta. Costo.

Sin montaje en pared.

Se rompi al tercer da de uso: dej de distribuir Wi-Fi. Apago la funcin inalmblica por la noche: por la maana, esta funcin no se activ despus de varios reinicios o despus de reiniciar y presionar el botn de encendido / apagado de Wi-Fi. Lvalo a la tienda. Lo llevaron a examinar - das 21. Eh, Asus, Asus. No es el primer router de esta empresa que tengo en mi poder. Todo estuvo bien. Aparentemente, el tiempo de los enrutadores confiables de este fabricante se ha ido. Tendr que elegir algo ms confiable y, por extrao que parezca, ms barato. Lo califico con 2. 1: matrimonio, 1: funcionalidad. Pero, por desgracia, toda la funcionalidad estar en algn lugar durante 21 das y con un resultado impredecible, y no me complacer con su presencia. PD despus de 15 das de examen, la tienda devolvi el dinero. cmo los problemas con la cada de DLNA se corrigieron, en paralelo con el nuevo firmware, debe ingresar su nombre de usuario y contrasea cada vez (los navegadores no los recuerdan). Esto es inconveniente, especialmente desde un dispositivo topo. En el firmware anterior, no hubo tal inconveniente. Para esto yo pondra "5-".

No hay soporte de pared, es una pena!

A 5Ghz, la conexin se cae peridicamente. No detecta canales libres: solo el quinto, incluso con mucho trfico, cuando el escner de red en el quinto canal de red cuelga diez. Pero el 14 es casi gratis. Algunos fallos peridicos, por ejemplo, el reenvo de puertos parece estar registrado, pero comienza a funcionar solo despus de que se reinicia el dispositivo.*|Precio, pero quin en Mosc se sorprender por esto. En casos excepcionales, no hay suficiente soporte de pared y, en estos casos,

los cables se sacan de manera inconveniente.

La interfaz WEB es contundente, la respuesta a los comandos no es instantánea, se toma como garantía de una poderosa penetración en la pared. En comparación con el denso DIR-320, por supuesto, es más potente, pero no tanto. A través de tres paredes de concreto se toma, pero con un truco. El precio es demasiado elevado, aunque si tenemos en cuenta el AC87U o el AC3200, este sigue siendo divino. DownloadMaster funciona, pero vale la pena desconectar el HDD y luego volver a encenderlo en USB, ya se niega rotundamente a ser detectado, solo ayuda a encender / apagar el enrutador. Lo que es la jamba no está claro.

No atraviesa las paredes en un apartamento de 3 habitaciones

Precio! No es un soporte cómodo. Sin posibilidad de colgar en la pared. En el firmware nativo, cuando se cayó cuando se lanzó 3D pesado en la televisión. Actualizado a Merlin, todo funciona como un reloj.

Ahora el precio es alto. Lo tomé cuando todavía estaba sobre 8000r. Con el último firmware,

precio

No es una interfaz interna muy amigable para configurar el enrutador, el programa de configuración en sí puede congelarse.

Reduce terriblemente la velocidad del aire en 2.4GHz. Pruebe todos los firmware posibles, nativos, merlins, ddvrt, diferentes canales 20-40 MHz, bailes, panderetas. No hay problemas a 5GHz. Revestimiento repugnante, una pared delgada en el piso de un ladrillo mata la señal 2 veces, hasta 3 riesgos de 5. Hubo el mismo problema con 66 asus, después de 1.5 años de trabajo, la velocidad estupidamente muere a feo 0.5-1.5 Mbps, con 70 posibles.