

Mezclador Saturn ST FP0053

la tapa del recipiente orden vivir durante mucho tiempo despues de aproximadamente 10 usos, los engranajes estaban cubiertos, como resultado, los ralladores y las rebanadoras estaban fuera de servicio, pero como el recipiente se us un poco, la garanta haba terminado y la bestia licuadora en s funciona bien rpidamente

Trabaj durante 2 semanas y el engranaje se rompi en el mecanismo principal de la "pata". El centro de servicio dijo que no podan arreglarlo. Lo ped en una tienda en Inea, el transportista "Nova Poshta". Lo abr en casa. La copa tena una grieta en casi toda la copa. Tampoco lo pueden reemplazar, no hay ninguno, no lo han lanzado todava. Eso es interesante, hay una licuadora, pero no hay accesorios. De alguna manera no es lgico. Por qu se puso a la venta? As que viaja ms a los talleres de lo que trabajaba.