

Taladro / destornillador Energomash DU-21400

se calienta, cable de alimentacin duro, el trinquete no es fiable, plstico barato.

quemaduras, mal relleno, molienda durante el funcionamiento.

Inconveniente, cable duro, trinquete, olor

plstico barato, huele mal durante el funcionamiento, no trinquete, cable duro,

En este modelo encontr

mala distribucin del peso, incmodo en la mano, trinquete torpe, el cable es largo, pero duro (interfiere), falla al revs

apesta al trabajar, no suficiente velocidad, pesado, cable poco prtico (inflexible) se confunde

si solo la etiqueta Energomarch est torcida

la luz de fondo en el mango no ilumina bien el sitio indica menos que el verdadero olor a plstico cuando se enciende

Momento bajo, aunque esperado por el dinero.

hay pequeos matices, pero el costo de "Shurik" compensa con creces esto!