

Lavabo Jacob Delafon Escale E1211-00

Las salpicaduras golpean el suelo y las paredes con ms frecuencia que en un fregadero convencional debido a la planitud de los bordes. Alrededor de 3 aos despus, comenzaron a aparecer profundas grietas "antiguas" :-) en el revestimiento cermico alrededor del desage, que aumentaron

Aparecieron grietas en el vidriado. El centro de servicio reconoci esto como un defecto de fabricacin. Esta conclusin fue enviada a la fbrica. Fueron necesarios ms de tres meses para esperar la decisin de la planta de reconocer las grietas como defectos. El lavabo se reemplaz por uno nuevo.

El revestimiento se est agrietando.

JACOB DELAFON-DIVORCIO francs! Compr un juego de muebles de bao (lavabo y mueble) hace menos de un ao de la coleccin como (dice el fabricante) muebles de bao premium - R