

# Cinta de correr Nordic Track T 7.0

Es difícil encontrar una lona y una correa de transmisión. Empieza a moverse bruscamente.

Motor ruidoso, construcción torpe, amortiguadores y materiales baratos. Periódicamente hay un golpe frecuente. Los soportes sobre los que se apoya el ordenador se tambalean y es mejor no apoyarse demasiado en ellos. No hay sensores táctiles laterales, sino solo los frontales: el frontal es incómodo de sujetar. Diodos defectuosos: la figura se quemó, en relación con esto, no está claro qué valor está en la pantalla.